

**ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ЗРАЗКІВ ТКАНИН ТА ШВЕЙНОЇ ФУРНІТУРИ****1. Загальні положення**

Учасник з поданням тендерної пропозиції зобов'язаний надати зразки тканин та швейної фурнітури (блискавки), які планується використовувати для пошиття одягу.

Подані зразки є обов'язковим додатком до тендерної пропозиції та будуть враховані при оцінці відповідності технічним вимогам.

**❖ 2. Розміри та кількість зразків**

**Зразки тканин повинні мати розмір не менше 15x15 см для демонстрації структури, текстури та кольору матеріалу.**

**Кожен вид тканини та фурнітури подається окремо, по одному зразку, із зазначенням для якого виробу пропонується.**

**3. Перелік тканин та фурнітури до подання**

№	Найменування тканини	Склад	Призначення
1	Трикотаж типу «Лакоста»	100% бавовна	Футболки поло
2	Трикотаж (бавовняний)	100% бавовна	Подовжені футболки
3	Рибана	100% бавовна	Коміри, манжети
4	Антипілінговий фліс (відповідної до кожного виробу щільності)	100% поліестер	Шапки, бафи, фліс
5	Rip-stop	65% бав/35% ПЕ	Панамы, штани
6	Oxford 300 PU	100% поліестер	Вставки
7	Oxford 600D	100% поліестер	Жилети
8	Дюспо Milk	100% поліестер	Утеплені жилети
9	Softshell	100% поліестер	Теплі штани
10	Мембранна тканина (нейлон 10000/10000)	100% нейлон	Куртки
11	Coolmax (підкладка)	100% поліестер	Підкладка
12	Cordura 1000D	Поліамід	Підсилення
13	Плащівка з PU	100% поліестер	Пончо
14	CoolNet UV fabric	95% ПЕ / 5% еластан	Літні бафи
15	Блискавка УКК тракторна та спіральна Світловідбивні стрічки (типу 3M Scotchlite)	--	Кофти, куртки, жилети, штани

**4. Колір та відповідність****Вимоги до маркування зразків**

Кожен зразок повинен мати етикетку, закріплену степлером або ниткою.

**Етикетка має містити:**

- назву тканини;
- склад;
- щільність;
- поверхнєве покриття (PU, PVC, мембрана тощо);
- сторону лицьову та зворотну;
- виробника тканини або офіційного постачальника;
- для якого виробу призначений.

- **Учасник повинен підтвердити заявлені характеристики копіями протоколів лабораторних випробувань або паспортів якості виробника, що підтверджують зазначені технічні характеристики наданих тканин.**

#### **5. Відповідність та перевірка**

Зразки повинні повністю відповідати матеріалам, що будуть використані при пошитті.

У разі, якщо зразки пошкоджені або мають неналежний вигляд - учасник може їх повторно подати протягом 24 годин.

**Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію у разі невідповідності наданих зразків тканин та/або фурнітури заявленим вимогам.**

#### **6. Термін подачі**

Зразки тканин та фурнітури повинні бути надіслані або доставлені Замовнику не пізніше кінцевої дати подання тендерних пропозицій, зазначеної у Запиті.

**Учасник у складі пропозиції обов'язково підтверджує, що:**

- **всі надані зразки є ідентичними тим, які будуть використані у серійному пошитті;**
- **матеріали доступні до замовлення у виробника/постачальника у необхідній кількості;**
- **колір матеріалів буде відтворено відповідно до Pantone, вказаного в ТЗ.**
- **Учасник підтверджує повне ознайомлення та погодження з усіма вимогами тендерної документації і гарантує їх дотримання під час виконання договору.**

Керівник юридичної особи / ФОП: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
МП      дата                      підпис                      ПБ

## ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОШИТТЯ, МАТЕРІАЛІВ, БРЕНДУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

### 1. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА

#### 1.1. Матеріали

1. Усі матеріали (тканини, утеплювачі, підкладки, фурнітура) повинні відповідати технічному завданню.
2. Матеріали повинні бути новими, без вторинної переробки, з підтвердженим складом і щільністю.
3. Колір матеріалів має відповідати визначеним значенням PANTONE.
4. Матеріали повинні забезпечувати:
  - стійкість кольору до прання та тертя;
  - стабільність розмірів;
  - відсутність деформацій;
  - рівномірність забарвлення;
  - відсутність дефектів (затяжок, вузлів, проколів, дефектів тканини).

#### 1.2. Пошиття та шви

1. Усі шви повинні бути рівними, міцними, без пропусків, перекосів або натягів.
2. Використовуються синтетичні нитки відповідної щільності.
3. Обов'язкові закріпки у зонах навантаження (кишені, блискавки, фурнітура).
4. Краї виробів повинні бути оброблені відповідно до конструкції.
5. Вироби повинні зберігати форму після прання та сушіння.

#### 1.3. Фурнітура

1. Блискавки, липучки, фіксатори та інші елементи - відомих виробників (YKK, Velcro, Fastex або еквівалент не гірший за характеристиками).
2. Фурнітура повинна:
  - бути надійно закріплена;
  - працювати без заїдань, ривків або люфту;
  - відповідати заявленим розмірам і місцям розташування.

#### 1.4. Світловідбивні елементи

1. Використовується сертифікована світловідбивна стрічка (рівня 3M Scotchlite або еквівалент).
2. Розміщення - строго відповідно до технічної документації.
3. Стрічка повинна бути пришита рівно, без деформацій.

#### 1.5. Брендуння

1. Допустимі технології:
  - шовкодрук;
  - комп'ютерна вишивка;
  - шеврони.
2. Нанесення повинно бути:
  - чітким, без дефектів;
  - стійким до прання;
  - без спотворень графіки.

### 3. Шеврони:

- виготовлення - комп'ютерна вишивка;
- кріплення - Velcro;
- розміщення - відповідно до ТЗ.

### 1.6. Конструктивні елементи

1. Усі елементи (кишені, капюшони, манжети, вставки) - відповідно до ТЗ.
2. Прозорі кишені - з ПВХ, що не деформується.
3. Вироби повинні забезпечувати функціональність (захист, вентиляція, регулювання).

## 2. ВИМОГИ ДО ГОТОВОГО ВИРОБУ

1. Виріб має бути новим, чистим, без дефектів і сторонніх запахів.
2. Всі вироби в партії повинні бути одного кольорового тону (без різнотонності).
3. Виріб повинен відповідати погодженому еталонному зразку.
4. Обов'язкове маркування:
  - розмір;
  - склад;
  - інструкція з догляду;
  - виробник.
5. Учасник гарантує:
  - повну комплектацію виробів;
  - відповідність матеріалів, кольорів та конструкції погодженим зразкам;
  - належну якість пошиття, фурнітури та оздоблення;
  - стійкість виробів до зношування, прання та зовнішніх впливів протягом строку експлуатації.
6. У разі постачання неякісної продукції Учасник зобов'язаний здійснити її заміну за власний рахунок протягом не більше ніж 14 календарних днів з моменту повернення.

## 3. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

1. Кожен виріб повинен бути індивідуально запакований (поліетиленовий пакет або еквівалент), що забезпечує захист від пилу, вологи та пошкоджень.
2. Всі вироби повинні бути упаковані в транспортну тару (картонні коробки), що:
  - забезпечує збереження форми та якості продукції;
  - придатна до транспортування та складування;
  - виключає деформацію або пошкодження виробів.
3. Кожна коробка повинна мати маркування (стікер):
  - найменування виробу;
  - розмір;
  - кількість вкладення в коробку;
  - інші дані відповідно до специфікації.
4. Неналежне пакування або відсутність маркування вважається порушенням умов постачання.
5. Забороняється постачання товару:
  - без пакування;
  - у пошкодженому або забрудненому пакуванні;
  - з ознаками намокання або деформації.

## 4. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗРАЗКИ

### 4.1. Погодження зразків до виробництва

1. До початку серійного пошиття Учасник зобов'язаний надати Замовнику зразки готових виробів відповідно до технічного завдання.
2. Строк надання зразків: не пізніше 10 - 14 календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги.
3. Зразки підлягають обов'язковому погодженню Замовником.
4. У разі виявлення невідповідностей:
  - Учасник усуває їх та подає зразки повторно;
  - погодження здійснюється лише після усунення зауважень.
5. Серійне виробництво допускається виключно після письмового погодження зразків Замовником.
6. **Фінальні погоджені зразки залишаються у Замовника як еталон і не підлягають поверненню.**

### 4.2. Перевірка зразків

Замовник здійснює перевірку:

- конструкції;
- якості пошиття;
- матеріалів;
- фурнітури;
- кольору та відповідності PANTONE;
- відповідності технічному завданню.

### 4.3. Доопрацювання

У разі незначних невідповідностей Замовник має право:

- надати зауваження;
- вимагати повторне надання зразків.

Строк доопрацювання: не пізніше 10 - 14 календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги.

### 4.4. Відхилення

У разі суттєвих невідповідностей або неусунення зауважень - Замовник має право відмовитися від укладення договору та перейти до наступного учасника.

### 4.5. Контроль партії

Замовник має право здійснювати вибіркову перевірку продукції під час або після поставки.

У разі виявлення невідповідностей:

- вимагати заміну продукції;
- або відмовитися від приймання всієї або частини партії.